

ПАМ'ЯТКА

Система ізоляції джерел небезпечної енергії (LOTO)

1. Етапи процесу зупинення обладнання та ізоляції енергії

- 1 • Оцінювання ризиків та підготовчі заходи
- 2 • Відключення енергії
- 3 • Усунення залишків енергії
- 4 • Захист від повторного запуску
- 5 • Маркування
- 6 • Перевірка ефективності



2. Етапи процесу повторного запуску та розблокування

- 1 • Усі демонтовані захисні пристрої, огорожі тощо необхідно встановити на свої місця
- 2 • Провести візуальний огляд, щоб переконатися, що обладнання перебуває в належному стані
- 3 • Перевірити, щоб ніхто не перебував у небезпечній зоні
- 4 • Усі залучені працівники повинні зняти свої особисті замки
- 5 • Запустити обладнання
- 6 • Перевірити безпечність і надійність роботи обладнання
- 7 • Прибрати попереджувальні таблички та знаки



* LOTO (Lock Out, Tag Out – англ. «Заблокуй, Познач»)* або Ізоляція обладнання – це процес, який захищає персонал, що виконує ремонт, технічне обслуговування та інші роботи на обладнанні, від травм, які можуть виникнути, якщо це обладнання запускається або приводиться в рух через джерело енергії або вивільнення потенційної та накопиченої енергії.