


يمكن العمل بامان في الأماكن المرتفعة



العمل على الاسطح


حملة على قطاع الانشاءات

العمل على الاسطح


غياب الاجراءات الامنة قد يتسبب في سقوط العامل:

- من جوانب السطح، او
- عبر فجوات او فتحات على السطح ؛ او
- عبر مواد هشة قد تغطي السطح أو بسبب الاضاءة


يجب التخطيط مسبقا لكافة الأعمال على السطح والإشراف عليها بشكل صحيح من قبل عمال لديهم المعرفة والكفاءة الضرورية لهذه الأعمال. كما ويجب حماية موقع العمل والذي يوجد فيه خطر السقوط بشكل محكم وذلك من خلال إجراءات ضبط المخاطر لمنع سقوط العمال. وتتضمن هذه الإجراءات وجود درابزين واقى علوي بارتفاع متر واحد فقط ودرايزين واقى وسيط بارتفاع ما يقرب من نصف متر فوق منصة العمل وكذلك وضع لوح خشبي لمنع سقوط الأشياء على الأشخاص في الأسفل. يجب اتخاذ إجراءات بديلة، على سبيل المثال، في حال لم يتوفر الدرايزين الواقى واللوح الخشبي يجب توفير شبكات حماية أو حبل أمان مربوط بنقاط ثابتة.




هناك حاجة ماسة لايجاد حماية كافية ومناسبة عند القيام بالعمل على السطح المائل.




تحذير يجب وضع لوح خشبي زاحف، أو غطاء أو أية إجراءات ضبط أخرى مناسبة من اجل تفادي سقوط العمال عن السطح في حال وجود مواد هشة.



يمكن تقليل مخاطر السقوط عبر توفير منصة رفع متحركة عند تركيب أسطح صناعية من إطار حديدي.



يجب توفير حماية كاملة (360 درجة) على كل مواقع العمل حيثما يوجد خطر السقوط وذلك عن طريق وضع درابزين حماية مزدوج، أو الواح اصابع أو عن طريق ضمان اقل فجوة ممكنة بين منصة العمل و اي هيكل اخر. كما ويمكن ايضاً استعمال شبكة امان او حزام امان لزيادة السلامة. علماً بان كل هذه الاجراءات لا تمنع السقوط بل تخفف من عواقب السقوط.



مقر وزارة العمل:
هاتف: 02-2982800
فاكس: 02-2982801
بريد الكتروني: ihamnsour@yahoo.com

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين:
هاتف: 09-2385136
فاكس: 09-2384374
بريد الكتروني: pgftu@pgftu.org

اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
هاتف: 02-2985556
فاكس: 02-2982757
بريد الكتروني: info@pal-chambers.org

فرع إدارة العمل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية - قسم الإدارة السديدة
والهيكل الثلاثي
مكتب العمل الدولي
www.ilo.org/labadmin-osh