

TOME MEDIDAS

¿Necesita su negocio mejorar los establecimientos industriales?

USTED puede comenzar de manera efectiva a mejorar las instalaciones en su empresa.

- UTILICE este folleto para comenzar a diseñar mejoras sencillas y de bajo costo
- Primero EVALÚE la situación usando la lista de control
- DECIDA qué medidas debería tomar
- REALICE esas mejoras y MEJORE su productividad

¿Importancia de los establecimientos?

La calidad del ambiente físico de trabajo y de las instalaciones son de la mayor importancia para el éxito de los establecimientos pequeños, especialmente si se considera que pocos propietarios de pequeñas empresas se encuentran capacitados para diseñar la construcción de sus propios talleres industriales o para elegir uno que satisfaga todas sus necesidades.

¿Por qué es importante mejorarlos?

- Las mejoras en el local, con poco costo y provecho seguro, incluidos el control de la temperatura, una mejor ventilación, y una mayor atención prestada a la seguridad pueden elevar la eficacia de las tareas de sus trabajadores y evitar grandes pérdidas.
- Los ruidos elevados pueden generar accidentes y afectar de manera negativa la calidad de la producción. Los jóvenes no deberían trabajar en zonas donde sea necesario gritar para comunicarse cuando estén a un metro de distancia.
- El mejoramiento de las instalaciones no sólo beneficiará a su empresa mejorando su imagen, sino que creará un ambiente de trabajo más atractivo para los trabajadores.

www.ilo.org/wise

Las técnicas ofrecidas en este folleto forman parte de las muchas otras técnicas que le pueden ayudar a mejorar su ambiente de trabajo y que le permitirá alcanzar mayor productividad. Especialistas en la metodología WISE que han trabajado en más de 40 países podrán ayudarle a ponerlas en práctica.

Metodología WISE

Las siguientes publicaciones de la OIT ofrecen información detallada acerca de la metodología WISE:

La Guía para la Acción ha sido concebida para empresarios y provee ideas de utilización práctica.


El Manual para Formadores, que acompaña la Guía para la Acción, explica cómo organizar distintos tipos de eventos de capacitación para incrementar la productividad y mejorar las condiciones de trabajo.

Para más información escriba a

Programas sobre las condiciones de trabajo y del empleo (TRAVAIL)
Sector de la Protección Social
Oficina Internacional del Trabajo
4, route des Morillons
CH-1211 Ginebra 22, Suiza

Tel. +41 22 799 6754
Fax +41 22 799 8451
Correo electrónico: travail@ilo.org

Mayor Productividad y un Mejor Lugar de Trabajo (WISE)




Cómo mejorar los

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

7

Módulo de capacitación



fácil de aplicar

resulta eficiente

consigue resultados

con bajos costos
logra ganancias inmediatas

LISTA DE CONTROL

1 Aumentar la ventilación natural con más aberturas en techos, paredes, más ventanas y portales.
¿Propone usted alguna medida?

No ☐ Si ☐ Prioridad ☐

2 Desplazar fuera del taller las fuentes de calor, ruido y emanaciones, o instalar adecuados tubos de escape, barreras o mamparas o recurrir a otras soluciones.

¿Propone usted alguna medida?

No ☐ Si ☐ Prioridad ☐

3 Proveer suficientes extintores de fuego ubicados en lugares fácilmente accesibles y verificar que los trabajadores sepan utilizarlos.
¿Propone usted alguna medida?

No ☐ Si ☐ Prioridad ☐


Estas proposiciones son solo un ejemplo de las sugerencias incluidas en la Guía para la Acción de la metodología WISE.

WISE LE PROPONE

Normas sencillas para mejorar los edificios y las instalaciones industriales de su empresa

- Proteja su taller del frío y calor.
- Permita que el desplazamiento natural del aire mejore la ventilación.
- Elimine o aisle las fuentes de contaminación.
- Mejore la calidad del piso del taller.
- Trate de que la disposición del taller sea flexible y adaptable.
- Evite incendios y accidentes debidos a la electricidad.
- Reduzca los niveles de ruido.

QUE PUEDE GANAR



ALGUNOS BUENOS EJEMPLOS ●

Vea de qué manera otras empresas incrementaron su productividad y mejoraron sus condiciones de trabajo utilizando las sugerencias de la metodología WISE



Ubicación adecuada para este extintor de fuego, de manera que los trabajadores saben dónde encontrarlo en caso de emergencia, y cuenta con indicaciones claras de que nada debe ser colocado ante él.

La instalación de láminas rellenas con material aislante por debajo del techo permite controlar la temperatura en el taller, inhibiendo que el calor o el frío afecte a los trabajadores y a la producción.



Las líneas amarillas pintadas en el piso aseguran que los pasillos de circulación se mantengan despejados para facilitar el desplazamiento de trabajadores y materiales.



MAYOR PRODUCTIVIDAD Y UN MEJOR LUGAR DE TRABAJO