



MINISTERIO DE TRABAJO  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

**RESOLUCIÓN No. 03/2020**

Tarifa de salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.

**EL COMITÉ NACIONAL DE SALARIOS**

En virtud de las atribuciones que le confieren los artículos Nos. 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 y 464 del Código de Trabajo y su Reglamento Interior No. 512, de fecha 10 de diciembre del año 1997, dicta la siguiente:

**RESOLUCIÓN:**

**VISTA:** La Resolución 18/2017, de fecha 01 de noviembre del año 2017, dictada por el Comité Nacional de Salarios, que fija el salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.

**VISTA:** La comunicación de fecha 22 de mayo del año 2019, dirigida al Director General del Comité Nacional de Salarios por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC), mediante la cual presentan su propuesta de aumento a la tarifa de salario mínimo para los albañiles a destajo.

**VISTOS:** Los demás documentos que conforman el expediente.

**OIDAS:** Las exposiciones y argumentaciones de los representantes de los empleadores y trabajadores en las sesiones plenarias celebradas los días veintiseis (26) de febrero y diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020).

**CONSIDERANDO:** Que son atribuciones del Comité Nacional de Salarios, la revisión de las tarifas de salarios mínimos que rigen las relaciones de trabajo de todas las actividades económicas del país, mediante la debida ponderación de todos los factores que inciden en cada una de ellas, para que el salario cumpla, no sólo con su función de remunerar el trabajo realizado, sino también con la de contribuir a asegurar el nivel de vida de los asalariados, ya que el mismo constituye su principal fuente de ingreso indispensable, para su subsistencia y la de sus familiares.

**CONSIDERANDO:** Que la consagración al trabajo y el aumento de la productividad, son condiciones esenciales para asegurar el nivel de vida de los asalariados, especialmente el de los menos remunerados.

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVISAR**, como al efecto **REVISAR**, la tarifa de salario mínimo establecida mediante la Resolución No. 18/2017, dictada por el Comité Nacional de Salarios, en fecha 01 de noviembre del año 2017, mediante la cual se fija el salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.

**SEGUNDO: FIJAR** como al efecto se **FIJA** la siguiente tarifa de salario mínimo nacional para los trabajadores a destajo de albañilería.





**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

**TARIFAS DE TRABAJOS A DESTAJO DE ALBAÑILERIA**

		RDS	UNID	COMPOSICION BRIGADA	RENDIMIENTO
<b>COLOCACION DE BLOQUES</b>					
1	Bloque de 4x8x16 pulgs	23.46	Unid.	1AS 1 AY 1TC	125.00
2	Bloque de 6x8x16 pulgs.	19.57	Unid.	1AS 1 AY 1TC	150.00
3	Bloque de 6x8x18 pulgs.	21.68	Unid.	1AS 1 AY 1TC	135.00
4	Bloque de 8x8x16 pulgs.	21.68	Unid.	1AS 1 AY 1TC	135.00
5	Bloque de 12x8x16 pulgs.	40.23	Unid.	1AS 1AY 1TC 1TNC	90.00
6	Bloque ornamental de 5x25x20 pulgs.	33.44	Unid.	1AP 1 AY	75.00
7	Bloque irregular	44.02	Unid.	1AP 1 AY	57.00
8	Bloque de cristal.	118.96	Unid.	1AP 1TC	20.00
9	Block ornamental de barro o cemento.	43.27	Unid.	1AP 1TC	55.00
10	Por violinar juntas de blocks horizontales y verticales una cara, con una regla adicional c/u.	2.59	Unid.	1AS 1TC	785.00
<b>EMPAÑETE Y TERMINACION DE PAREDES Y PLAFONES</b>					
11	Fraguache con escoba	23.58	M2	1AY 1TC	69.00
12	Carreteo con llana.	37.35	M2	1AS 1TC	55.00
13	Resane con goma	56.36	M2	1AS 1 AY 1TC	52.00
14	Resane frotado.	35.39	M2	1AS 1TC	58.00
15	Repello maestreado en paredes.	93.35	M2	1AS 1TC	22.00
16	Repello maestreado en techo de 2cms., mínimo espesor.	156.81	M2	1AP 1 AY	16.00
17	Repello sin maestrear.	44.64	M2	1AS 1TC	46.00
18	Pañete rateado horizontal y vertical punta llana.	69.79	M2	1AS 1 AY 1TC	42.00
19	Pañete en ladrillos.		P.A.		
20	Pañete en interior, en paredes maestreada y a plomo.	157.10	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	28.00
21	Pañete en exterior, maestreado y a plomo.	199.95	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	22.00
22	Pañete en techo y vigas.	203.67	M2	1AS 1 AT 1AY 1TC	20.00
23	Pañete en columna aisladas desde 0.20 en adelante.	293.32	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	15.00
24	Pañete en techo, maestreado a nivel 2cms mínimo	224.72	M2	1AP 1 AY 1TC	14.50
25	Pañete pulido a color.	191.67	M2	1AP 1 AY 1TC	17.00
26	Pañete pulido sin color.	171.57	M2	1AP 1 AY 1TC	19.00







**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

27	Pañete rasgado.	271.58	M2	IAP I AY ITC	12.00
28	Pañete en HI – Rib. 3 capas.	325.88	M2	IAP I AY ITC	10.00
29	Natilla.	90.61	M2	IAP ITC	26.00
30	Marmolina con piedras.	407.36	M2	IAP I AY ITC	8.00
31	Marmolina frotada.	325.88	M2	IAP I AY ITC	10.00
32	Perrilla .	325.88	M2	IAP I AY ITC	10.00
33	Terminación de ½ pto. Arcos hasta 40cms. De ancho incluyendo 2 caras, fondo y cantos	1,086.36	M.L.	IAP I AY ITC	3.00
34	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	68.43	M.L.	IAS ITC	30.00
35	Estrias.	128.37	M.L.	IAS ITC	16.00
36	Goteros colgantes.	157.91	M.L.	IAS ITC	13.00
37	Goteros en ranura.	136.90	M.L.	IAS ITC	15.00
38	Capitel de 20 a 30 cms.	P.A.	M.L.	IAS ITC	P.A
39	Cornisas hasta 12cms. En cemento.	362.12	M.L.	IAP IAY ITC	9.00
40	Rústico con escoba, plana o llana sin incluir repello.	118.96	M2	IAP ITC	20.00
41	Lágrimas en cemento	297.40	M2	IAP ITC	8.00
42	Vuelo aislado de 0.80 mts. hasta 2 m.l.	289.20	M.L.	IAS ITC	7.10
43	Bajo relieve incluyendo cantos.	273.76	M.L.	IAS ITC	7.50
44	Rústico en decoraciones	P.A	P.A		
<b>TERMINACION DE TECHOS E IMPERMEABILIZACION</b>					
45	Zabaleta en techos	72.82	M.L.	IAS IAY	30.00
46	Zabaleta en pisos	48.50	M.L.	IAS IAY	45.00
47	Fino en techo horizontal sin incluir subida de materiales	136.50	M2	IAS IAY	16.00
48	Fino en techo inclinado sin incluir subida de materiales	83.98	M2	IAS IAY	26.00
49	Fino en techo bermuda incl. cantos, sin incluir subida de materiales	340.20	M2	IAP IAT IAY ITC	13.00
50	Capa atérmica (paja de arroz, desp., de cerámica de barro, aliven, etc.) sin fino y sin subida de materiales.	95.16	M2	IAP ITC	25.00
<b>CONSTRUCCION DE PISOS Y COLOCACION DE ZOCALOS:</b>					
51	Piso rejoneado sin pulir.	129.18	M2	IAS IAY ITC ITNC	28.00
52	Piso rejoneado y pulido.	150.75	M2	IAS IAY ITC ITNC	24.00
53	Piso rejoneado, pulido y marcado a hilo, incluyendo color	200.94	M2	IAS IAY ITC ITNC	18.00
54	Piso de hormigón frotado con espesor de 10cms.	150.75	M2	IAS IAY ITC ITNC	24.00
55	Piso de hormigón frotado y marcado a violín, con espesor de 10 cms.	200.94	M2	IAS IAY ITC ITNC	18.00
56	Piso de hormigón pulido marcado a violín, con espesor de 0.10 mts.	212.80	M2	IAS IAY ITC ITNC	17.00
57	Piso de cemento pulido (fino solo)	93.35	M2	IAS ITC	22.00





**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

58	Piso de losetas de mármol de fabricación nacional incluyendo base y nivel.	570.30	M2	IAP IAY	4.40
59	Piso de losetas de mármol importado incluyendo base y nivel.	660.39	M2	IAP IAY	3.80
60	Piso de mosaicos en cartabón.	296.23	M2	IAP IAY ITC	11.00
61	Piso de mosaicos en plumilla	296.23	M2	IAP IAY ITC	11.00
62	Piso de mosaicos 20x20 cms. y 25x25 cms. tipo corriente.	217.21	M2	IAP IAY ITC	15.00
63	Piso de mosaicos de granito de 25x25 cms.	232.74	M2	IAP IAY ITC	14.00
64	Piso de mosaicos de granito de 30x30 cms.	250.67	M2	IAP IAY ITC	13.00
65	Piso de mosaicos de granito 33x33cms.	231.85	M2	IAP IAY ITC	13.00
66	Piso de mosaicos de granito de 40x40cms.	296.23	M2	IAP IAY ITC	11.00
67	Piso de mosaicos de granito 50x50cms.	310.36	M2	IAP IAY ITC	10.50
68	Piso de mosaicos de granito en plumilla o cartabón.	310.36	M2	IAP IAY ITC	10.50
69	Piso de mosaico de gravilla de 20x20cms.	217.21	M2	IAP IAY ITC	15.00
70	Piso de mosaicos de gravilla de 25x25cms.	217.21	M2	IAP IAY ITC	15.00
71	Piso de mosaicos de gravilla de 30x30cms.	232.74	M2	IAP IAY ITC	14.00
72	Piso de mosaicos de gravilla de 40x40cms.	250.63	M2	IAP IAY ITC	13.00
73	Piso de mosaicos de gravilla de 50x50cms.	296.23	M2	IAP IAY ITC	11.00
74	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms, sin incluir base y nivel.	396.46	M2	IAP ITC	6.00
75	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel.	475.80	M2	IAP ITC	5.00
76	Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., sin incluir base y nivel.	417.44	M2	IAP ITC	5.70
77	Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel.	500.84	M2	IAP ITC	4.75
78	Piso de losetas de cerámicas de fabricación nacional de 30x30 hasta 40x40 cms. Sin incluir base y nivel	453.12	M2	IAP ITC	5.25
79	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional 30x30 hasta 40x40cms. incluyendo base y nivel.	553.25	M2	IAP ITC	4.30
80	Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., sin incluir base y nivel.	517.19	M2	IAP ITC	4.60
81	Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., incluyendo base y nivel.	594.73	M2	IAP ITC	4.00
82	Colocación de vibrasos en pisos para parques y terrazas.	260.72	M2	IAP IAY ITC	12.50
83	Colocación de torcho de 20x20 y 25x25 cms.	217.21	M2	IAP ITC ITC	15.00
84	Colocación de zócalos corrientes.	83.50	M.L.	IAP ITC	30.00
85	Colocación de zócalos corrientes para escaleras.	139.94	M.L.	IAP ITC	17.00
86	Colocación de zócalos de granito para pisos.	108.15	M.L.	IAP ITC	22.00
87	Colocación de zócalos de granito para escaleras.	183.01	M.L.	IAP ITC	13.00







**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

88	Colocación de losetas de ladrillo o cemento para pisos hexagonales, ferias y otros no especificados.	349.85	M2.	IAP ITC	6.80
89	Colocación de losetas de ladrillo de 12.5x25cms.	270.38	M2	IAP ITC	8.80
90	Colocación de losetas de ladrillo en terrazas de 15x15 y 20x20 cms.	270.38	M2	IAP ITC	8.80
91	Terminación de aceras de entradas en decoraciones.	P. A.			
92	Quicio y entre puertas.	179.57	M.L.	IAP ITC	13.25
<b>ESCALONES</b>					
93	Confección de escalones revestidos de mezcla	256.65	M.L.	IAP ITC	8.00
94	Terminación de escalones de cemento	152.03	M.L.	IAP ITC	13.50
95	Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella.	297.32	M.L.	IAP ITC	8.00
96	Revestimiento de escalones en mosaico.	250.42	M.L.	IAP ITC	9.50
97	Montura de escalones en accesos de granitos.	340.11	M.L.	IAP ITC	7.00
98	Escalones revestidos de cerámica de fabricación nacional incluyendo huella, contrahuella y vuelo.	485.52	M.L.	IAP ITC	4.90
99	Escalones revestidos de cerámica importada incluyendo huella, contrahuella y vuelo.	594.73	M.L.	IAP ITC	4.00
100	Confección de escalones y revestimiento de ladrillo.	610.03	M.L.	IAP ITC	3.90
101	Revestimiento de escalones en ladrillos.	500.84	M.L.	IAP ITC	4.75
<b>REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO</b>					
102	Colocación de losetas de cemento para baños de 12.5x25 cms.	297.40	M2	IAP ITC	8.00
103	Colocación de azulejos 15x15cms., con junta trabada.	475.80	M2	IAP ITC	5.00
104	Colocación de azulejos 10x10cms., en plumilla.	951.59	M2	IAP ITC	2.50
105	Colocación de azulejos 10 x10cms., con junta corrida.	793.00	M2	IAP ITC	3.00
106	Colocación de azulejos en combinación	553.22	M2	IAP ITC	4.30
107	Colocación de azulejos 15x15cms, con junta corrida	453.12	M2	IAP ITC	5.25
108	Bañera revestida con azulejos altura 30cms., hasta 1.50 mts.	3,172.03	Unid	IAP ITC	0.75
109	Bañera revestida con azulejos altura 30cms., desde 1.50mts. hasta 1.80mts. de largo.	3,659.99	Unid	IAP ITC	0.65
110	Bañera empotrada revestida con cerámica de fabricación nacional.	P.A.	Unid		
111	Bañera empotrada revestida con cerámica importada.	P.A.	Unid		
112	Bañera cónica.	P.A.	Unid		
113	Mochetas de azulejos	297.40	M.L.	I AP ITC	8.00
114	Mochetas de cerámica de fabricación nacional.	339.87	M.L.	I AP ITC	7.00
115	Mochetas de cerámica importada	365.95	M.L.	I AP ITC	6.50





**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

116	Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 15x15 hasta 20x20cms.	453.12	M2	1 AP ITC	5.25
117	Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 15x15 hasta 20x20cms.	500.84	M2	1 AP ITC	4.75
118	Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 30x30 hasta 40x40 cms.	594.73	M2	1 AP ITC	4.00
119	Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 30x30 hasta 40x40cms.	679.77	M2	1 AP ITC	3.50
120	Hechura de base para baño.	396.46	Unid	1AP ITC	6.00
121	Hechura de meseta de baño revestida en azulejos o cerámica.	1,034.38	Unid	1AP ITC	2.30
122	Colocación de losetas para revestir muros de 8x20cms.	679.77	M2	1AP ITC	3.50
123	Colocación de losetas para revestir muros de 5x20cms.	793.00	M2	1AP ITC	3.00
124	Colocación de losetas ornamentales en paredes.	594.73	M2	1AP ITC	4.00
125	Colocación de fachaicos	456.25	M2	1AS ITC	4.50
<b>INSTALACION ACCESORIOS DE BAÑO</b>					
126	Montura de botiquín corriente sin empotrar.	264.38	Unid	1AP ITC	9.00
127	Montura de Botiquín corriente empotrado.	951.59	Unid	1AP ITC	2.50
128	Montura de botiquín de lujo sin empotrar.	1,585.94	Unid	1AP ITC	1.50
129	Montura de botiquín de lujo empotrado.	2,379.02	Unid	1AP ITC	1.00
130	Montura de accesorios empotrados.	339.15	Unid	1AP ITC	7.00
131	Montura de accesorios atornillados.	237.90	Unid	1AP ITC	10.00
132	Montura de papeleras porta servilletas.	237.89	Unid	1AP ITC	10.00
133	Montura de repisa para baños corrientes.	396.46	Unid	1AP ITC	6.00
<b>TRABAJOS EN LADRILLOS</b>					
134	Colocación de ladrillos limpios a una cara.	11,927.54	Mill.	1AP ITC	0.20
135	Colocación de ladrillos refractarios de 5x10x25cms.	12,514.14	Mill.	1AP ITC	0.19
136	Colocación de ladrillos limpios a dos caras.	15,121.26	Mill.	1AP ITC	0.157
137	Colocación de ladrillos para pañetar en muros.	8,342.77	Mill.	1AP ITC	0.285
138	Colocación de ladrillos de otro tipo no especificado.	11,340.94	Mill.	1AP ITC	0.21
139	Confección de arcos de ladrillos.		P. A.		
<b>TRABAJOS EN PIEDRA</b>					
140	Colocación de piedra caliza aserrada.	914.40	M2.	1AP ITC	3.50
141	Colocación de piedra caliza labrada.	594.73	M2.	1AP ITC	4.00
142	Colocación de piedras blancas, tipo San Cristóbal, Cambita, Azulada, La Cumbre "callao", de río, etc.	681.27	M2.	1AP ITC	3.50
143	Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, con fines	617.93	M2	1AP ITC	3.85







**MINISTERIO DE TRABAJO**  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

	decorativos.				
144	Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, canales y cunetas.	233.35	M2	IAS ITC	8.80
145	Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería con fines decorativos.	2,504.17	M3	IAP ITC	0.95
146	Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería.	873.68	M3	IAS ITC	2.35
<b>TRABAJOS EN MARMOL</b>					
147	Colocación de mármol picado	1,830.00	M2	IAP ITC	1.30
148	Colocación de mármol de fabricación nacional en escaleras.	594.73	M.L.	IAP ITC	4.00
149	Colocación de mármol importado en escaleras.	731.99	M.L.	IAP ITC	3.25
150	Colocación de mármol fachaico en una sola pieza.	951.59	M2	IAP ITC	2.50
151	Colocación de mármol de fabricación nacional, en revestimiento de paredes.	951.59	M2	IAP ITC	2.50
152	Colocación de mármol importado en revestimiento de paredes.	951.59	M2	IAP ITC	2.15
153	Colocación de mármol en pedazos.	793.01	M2	IAP ITC	3.00
154	Colocación de mármol travertinos en tiritas.	1,189.49	M2	IAP ITC	2.00
<b>TRABAJOS EN YESO</b>					
155	Confección de cornisas, plafond, rosetas, planchas, recuadros, lágrimas, etc.		P. A		
<b>CONTENES, ACERAS, BADENES Y COLECTORES</b>					
156	Construcción de base para contenes (telford con mezcla)	567.98	M3	IAS ITNC	3.50
157	Construcción de contenes 55x30x15 cms.	200.15	M.L.	IAP IAY ITC ITNC	19.70
158	Construcción de contenes con bordillo de 40 cms. de alto por 20 cms. de ancho.	303.36	M.L.	IAP IAY ITC ITNC	13.00
159	Construcción de contenes con bordillo de 30x8x10cms.	179.24	M.L.	IAP IAY ITC ITNC	22.00
160	Construcción de bordillos.	123.25	M.L.	IAP IAY ITC ITNC	32.00
161	Construcción de acera frotada y violinada incl. Colocación de hormigón de 10cms.	1,923.55	M3	IAP IAY ITC ITNC	2.05
162	Construcción de badenes ciclópeos de 10 a 20 cms. de concreto, frotado y pulido en el centro.	1,577.32	M3	IAP IAY ITC ITNC	2.50
163	Construcción de badenes de hormigón de 20 cms. de espesor en adelante, frotado y pulido al centro.	1,577.32	M3	IAP IAY ITC ITNC	2.50
164	Construcción de zapatas y pisos de colector de concreto envarillado y frotado	1,577.32	M3	IAP IAY ITC ITNC	2.50
165	Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, hasta 2 M2.	1,810.50	Unid	IAP IAY ITC	1.80
166	Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, de más de 2 metros cuadrados (precio proporcional al anterior)		P. A.		





**MINISTERIO DE TRABAJO**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**

167	Confección de tragante de hasta 50 cms. de longitud.	740.70	Unid	IAP IAY ITC	4.40
168	Confección de anillo filtrante.	1,085.60	Unid	IAP IAY ITC	3.00
<b>LAVADEROS Y DESAGUES</b>					
169	Construcción de lavaderos de 1 y 2 bocas, con azulejos arriba.		P. A.		
170	Construcción e instalación de lavadero pulido de hasta 0.60 x 1.50 mts.	3,649.99	Unid	IAP IAT IAY	1.00
171	Construcción de lavaderos pulido de más de 1.50mts., adicional por recipiente .	1,824.98	Unid	IAP IAT IAY	2.00
172	Confección de vertedero de 60x60 cms., pulido.	1,368.73	Unid	IAS ITC	1.50
173	Confección de vertedero de 60x60 cms., con azulejos.	3,063.37	Unid	IAP ITC ITNC	1.00
174	Confección registros, hasta 60x60 cms. (medida interior).	1,368.73	Unid	IAS ITC	1.50
175	Confección de registros de más de 60x60cms.	1,642.49	Unid	IAS ITC	1.25
176	Confección de trampa de grasa.	2,737.47	Unid	IAS ITC ITNC	1.00
177	Confección de desagüe de 20x20 cms., descubierto.	205.31	M.L.	IAS ITC	10.00
178	Confección de desagüe de 20x20cms., cubierto.	342.18	M.L.	IAS ITC	6.00
179	Montura brissoileil de 0.05x0.40x2 mts.	912.49	Unid	IAS ITC ITNC	3.00
180	Acuñe de marcos.	216.12	Unid	IAS ITC	9.50
181	Colocación de tejas.	407.36	M2	IAP IAY ITC	8.00
182	Colocación caballete de tejas	325.90	M.L.	IAP IAY ITC	10.00
183	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M	1.76	Unid	IAS ITC	1,175.00
184	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M	2.59	Unid	IAS ITC	785.00
185	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.	3.55	Unid	IAS ITC	585.00
186	Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M	6.52	Unid	IAS ITC	315.00
187	Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.80 M.	0.85	Unid	IAS ITC	2,350.00
188	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M.	1.30	Unid	IAS ITC	1,565.00
189	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M.	1.76	Unid	IAS ITC	1,175.00
190	Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.20 M.	2.59	Unid	IAS ITC	785.00

**TERCERO:** El trabajador que al momento de aprobarse la presente tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al que esta fija, seguirá recibiendo su mismo salario, de conformidad a las previsiones del artículo 217 del Código de Trabajo; sin perjuicio de que dicho salario se mejore por convenio entre las partes.







**MINISTERIO DE TRABAJO**  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

**CUARTO:** "Con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible del Sector Construcción y en el marco de las iniciativas de capacitación que se encuentran actualmente en ejecución, las organizaciones de trabajadores y empleadores se comprometen a aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades y conocimientos de sus agremiados, en particular, hacia aquellos que se desempeñan como: albañiles a destajo, ajusteros, jefes de cuadrilla y cualquier otro trabajador incluido en las tarifas contempladas en la presente resolución. Las organizaciones de empleadores y trabajadores involucradas en el sector construcción consienten en priorizar las capacitaciones y el desarrollo de competencias que permitan la habilidad de leer planos, condición necesaria con que deberá cumplir todo maestro de área".

**QUINTO:** La presente Resolución modifica en cuanto sea necesario, cualquier otra que le sea contraria.

**SEXTO:** Esta Resolución debe ser fijada de manera permanente en un lugar visible de cada establecimiento en donde se realice el trabajo.

**DADA:** En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a los 176 años de la Independencia Nacional y 156 de la Restauración.

  
**LIC. FÉLIX HIDALGO**

DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ NACIONAL DE SALARIOS

  
**IRISMEIDY MERCEDES FLORENCIO**  
SECRETARIA

En virtud de lo que dispone el artículo No.462 y 464 del Código de Trabajo, se refrenda la presente Resolución No.03/2020, del Comité Nacional de Salarios, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020).

  
**DR. WINSTON SANTOS URBÉN**  
MINISTRO DE TRABAJO

