

কাতারে কর্মজনিত আঘাত প্রাপ্তির ৫টি প্রধান কারণ

#5 কেটে যাওয়া পিস্ট হওয়া এবং আঘাত পাওয়া



- যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার প্রশিক্ষণ নেই অথবা যে সব যন্ত্রপাতি চালানোর অনুমতি দেওয়া হইনি সে সব যন্ত্রপাতি চালাবেন না বা ব্যবহার করবেন না ।
- গার্ড না রেখে কখনও কোন যন্ত্রপাতি চালাবেন না এবং প্রয়োজনীয় পি পি ই ব্যবহার করণ ।
- সবসময় কাজের নিরাপদ নিয়মকানুন, পদ্ধতি মেনে চলুন এবং সর্তকতামূলক চিহ্ন ব্যবহার অনুসরণ করণ এবং কখনই শর্ট কাট রাস্তা ব্যবহার করবেন না ।

সেইফটির বিষয়ে কথা বলুন: কর্মক্ষেত্রে সেইফটি বিষয়ে উদ্বিগ্ন হলে আপনার
সুপারভাইজারকে জানান বা কথা বলুন