


نشرة حقائق

تدريب المدربين في مجال السلامة والصحة المهنية في سورية: تقييم الأثر التاريخ: تموز 2024

النتائج الرئيسية




مقدمة

تلخص نشرة الحقائق هذه نتائج ورشة عمل تدريب المدربين في مجال السلامة والصحة المهنية التي أجريت في حلب، سورية، في الفترة من 17 إلى 21 أيلول /سبتمبر 2023.

لمحة عامة

استضافت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لتدريب المدربين في سورية في الفترة من 17 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2023. هدفت ورشة العمل إلى تعزيز مهارات المشاركين من المنظمات المتنوعة في إجراء التدريب على السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء. وكان هدفها رفع الكفاءة الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وتقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل. وحضر الورشة 27 مشاركاً يمثلون الجهات الحكومية وغير الحكومية.

تأثير التدريب على السلامة في مكان العمل مخطط 1



المشاركون

عدد المشاركين في التدريب : 27
المنظمات الممثلة: نقابة المهندسين، الشركة العامة للكهرباء، غرفة الصناعة، مديرية الصحة
متوسط سنوات الخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية: 3 سنوات



© فائز كوتيجان / منظمة العمل الدولية، حلب، أيلول 2023
وصف الصورة: تطبيق المتدربين لممارسات الصحة والسلامة المهنية

الملاحظات الرئيسية

التحديات:

كان نقص الموارد والصعوبات الاقتصادية والعوامل الثقافية هي التحديات الرئيسية التي تم الإبلاغ عنها.

تأثير التدريب:


أجرى العديد من المشاركين دورات تدريبية حول الصحة والسلامة المهنية بعد التدريب، للوصول إلى فئات متنوعة بما في ذلك العاملين في مجال الصحة والمهندسين والعاملين في الشركات العامة.

أفاد غالبية المشاركين في جميع المجالات التي شملها الاستبيان أنهم يشعرون بثقة أكبر من قبل في قدراتهم المتعلقة على ممارسات السلامة والصحة المهنية بعد إكمال التدريب.

المهندس محمود السكت: قصة نجاح

في أعقاب الزلزال الذي ضرب سورية، أدى تدريب مدربي السلامة والصحة المهنية التابع لمنظمة العمل الدولية إلى تحسين ممارسات السلامة في مكان العمل بشكل كبير. المهندس المدني محمود السكت، الذي أشرف على جهود إعادة التأهيل، سلط الضوء على الأثر العميق للتدريب على عملهم:

أنا مهندس مدني، وأشرقت على أعمال إعادة التأهيل بعد الزلزال. لقد أدى التدريب وورش العمل الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، بقسميها النظري والعملي، إلى زيادة وعي بالمخاطر الرئيسية التي نواجهها، خاصة عند العمل على المرتفعات. سيكون هناك خطر أكبر إذا لم تكن السقالات مستقرة. ولذلك فإننا نولي المزيد من الاهتمام لاستقرارها لمنع سقوط العمال مما قد يعرض حياتهم للخطر. نحن الآن أكثر اجتهاداً في فحص تركيب السقالات وربطها معاً وبالمبنى نفسه وتوفير منصات الوقوف. لقد تعلمنا أيضاً الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن نقدمها، مثل التأمين ضد المخاطر، ومجموعات الإسعافات الأولية، ومعدات الحماية الشخصية، وحوامل السلامة، وتعليمات السلامة والصحة المهنية الإضافية للعمال، بما في ذلك حبال السلامة ولكن على الرغم من هذه التحسينات، ما زلنا بحاجة إلى المزيد من معدات الوقاية الشخصية لأننا لا نملك الميزانية اللازمة لذلك أثناء أعمال إعادة التأهيل.



© محمود السكت نقابة المهندسين السوريين، حلب، كانون الأول/ديسمبر 2023
وصف الصورة: إعادة تأهيل واجهة خان الوزير الأثرية في حلب بعد زلزال شباط 2023.